

尖草坪区强化督查“回头看”排查台账

报送单位：太原市尖草坪区

日期：2018年6月6日

序号	责任单位	污染源名称	主要问题	现场排查情况	发现问题整改情况
环督函【2017】9号 14-D560-SX	尖草坪区	中国建业北排 洪渠项目	现场检查时，该建设项目正在施工。存在的问题：根据太原市《关于延长重污染天气橙色预警的通知》（并政改办【2017】63号），要求当地属重污染天气橙色预警，应停止所有建筑工地室外作业。	现场排查，该单位已完成整改。	未发现新的环境问题。
环督函【2017】9号 14-D561-SX	尖草坪区	中国建业北排 洪渠项目	现场检查时，该建设项目正在施工。存在问题：未落实物料堆放覆盖，未落实“六个百分百”要求。	现场排查，该单位已完成整改。	目前物料及裸露地面用绿网覆盖，未发现新的环境问题。
环督函【2017】9号 14-D537-SX	尖草坪区	尖草坪区三给 片区拆迁工程	现场检查时，该建设项目正在施工。存在的问题：根据太原市《关于延长重污染天气橙色预警的通知》（并政改办【2017】63号），要求当地属重污染天气橙色预警，应停止所有建筑工地室外作业。	现场排查，该单位已完成整改。	未发现新的环境问题。
环督函【2017】9号 14-D538-SX	尖草坪区	尖草坪区三给 片区拆迁工程	现场检查时，该建设项目正在施工。存在问题：未落实物料堆放覆盖，未落实“六个百分百”要求。	现场排查，该单位已完成整改。	目前物料及裸露地面用绿网覆盖，未发现新的环境问题。
环督函【2017】9号 14-D541-SX	尖草坪区	尖草坪区摄乐 村拆除项目	现场检查时，该建设项目正在施工。存在问题：物料露天堆放未覆盖，未落实“六个百分百”要求。	现场排查，该单位已完成整改。	目前物料及裸露地面用绿网覆盖，未发现新的环境问题。
环督函【2017】9号 14-D559-SX	尖草坪区	营村拆迁工程	现场检查时，该建设项目正在施工。存在问题：工地周边未落实围挡、路面未硬化、物料露天堆放未覆盖，未落实“六个百分百”要求。	现场排查，该单位已完成整改。	未发现新的环境问题。

环督函【2017】9号 14-D529-SX	尖草坪区	北京城乡建设集团太原市外国语学校北校建设项目工程	现场检查时，该项目正在施工。存在的问题：根据太原市《关于延长重污染天气橙色预警的通知》（并政改办【2017】63号），要求当地属重污染天气橙色预警，应停止所有建筑工地室外作业。	现场排查，该单位已完成整改。	未发现新的环境问题。
环督函【2017】9号 14-D530-SX	尖草坪区	北京城乡建设集团太原市外国语学校北校建设项目工程	现场检查时，该建设项目正在施工。存在问题：未落实物料堆放覆盖，未落实“六个百分百”要求。	现场排查，该单位已完成整改。	目前物料及裸露地面用绿网苫盖，未发现新的环境问题。
环督函【2017】9号 14-D531-SX	尖草坪区	昌陆建筑龙城优山美郡住宅楼B区工程项目部	现场检查时，该建设项目正在施工。存在的问题：根据太原市《关于延长重污染天气橙色预警的通知》（并政改办【2017】63号），要求当地属重污染天气橙色预警，应停止所有建筑工地室外作业。	现场排查，该单位已完成整改。	未发现新的环境问题。
环督函【2017】9号 14-D532-SX	尖草坪区	昌陆建筑龙城优山美郡住宅楼B区工程项目部	现场检查时，该建设项目正在施工。存在问题：未落实物料堆放覆盖，未落实“六个百分百”要求。	现场排查，该单位已完成整改。	目前物料及裸露地面用绿网苫盖，未发现新的环境问题。
环督函【2017】9号 14-D549-SX	尖草坪区	山西三间太原市尖草坪区柴村城中村改造安置用房项目	现场检查时，该项目正在施工。存在问题：未落实物料堆放覆盖，未落实“六个百分百”要求。	现场排查，该单位已完成整改。	目前物料及裸露地面用绿网苫盖，未发现新的环境问题。
环督函【2017】9号 14-D550-SX	尖草坪区	山西三建三投诚尚城工程项目	现场检查时，该建设项目正在施工。存在的问题：根据太原市《关于延长重污染天气橙色预警的通知》（并政改办【2017】63号），要求当地属重污染天气橙色预警，应停止所有建筑工地室外作业。	现场排查，该单位已完成整改。	未发现新的环境问题。

环督函【2017】9号 14-D551-SX	尖草坪区	山西三建三投 诚尚城工程项 目	现场检查时，该建设项目正在施工。存在问题：未落实物料堆放覆盖，未落实“六个百分百”要求。	现场排查，该单位 已完成整改。	目前物料及裸露地面 用绿网苫盖，未发现新 的环境问题。
环督函【2017】9号 14-D539-SX	尖草坪区	尖草坪区三给 片区城中村改 造项目	现场检查时，该建设项目正在施工。存在的问题：根据太原市《关于延长重污染天气橙色预警的通知》（并政改办【2017】63号），要求当地属重污染天气橙色预警，应停止所有建筑工地室外作业。	现场排查，该单位 已完成整改。	未发现新的环境问题。
环督函【2017】9号 14-D540-SX	尖草坪区	尖草坪区三给 片区城中村改 造项目	现场检查时，该建设项目正在施工。存在问题：未落实物料堆放覆盖，未落实“六个百分百”要求。	现场排查，该单位 已完成整改。	目前物料及裸露地面 用绿网苫盖，未发现新 的环境问题。