

尖草坪区强化督查“回头看”排查台账

报送单位：太原市尖草坪区

日期：2018年6月7日

序号	责任单位	污染源名称	主要问题	现场排查情况	发现问题整改情况
环督函【2017】3号 9-T020-SX	尖草坪区	山西金荣石化有限公司(油库)	现场检查时该企业正在生产，有环保手续。存在问题:卸油环节未安装油气回收装置。	现场排查，该单位已完成整改。	未发现新的环境问题。
环督函【2017】3号 9-T038-SX	尖草坪区	太原市政总公司辰宇市政沥青搅拌站	检查时正在生产。存在问题：1.无环保手续；2.进料口未密闭，无粉尘治理设施，粉尘直排；3.重油锅炉无废气治理设施，废气直排。	现场排查，该单位已完成整改。	未发现新的环境问题。
环督函【2017】3号 9-T040-SX	尖草坪区	山西中连路面材料加工公司	检查时正在生产。存在问题：重油加热工序无废气治理设施，废气直排。	现场排查，该单位已完成整改。	未发现新的环境问题。
环督函【2017】2号 8-T286-SX	尖草坪区	太原市辰宇市政工程有限公司	现场检查时企业正在生产，有环保手续。存在问题：1.碎石搅拌料场、皮带未全封闭运行；2.混凝土搅拌出料口未封闭，粉尘无组织排放；3.沥青搅拌站出料口未安装VOCs治理设施，废气直排；4.重油加热楼废气排放口未安装VOCs治理设施，废气直排；5.危险废物露天存放。	现场排查，该单位已完成整改。	未发现新的环境问题。
环督函【2017】3号 9-T016-SX	尖草坪区	太原市市政工程总公司沥青拌和厂	现场检查时该企业正在生产。建有1台2.1MW有机热载体重油锅炉。存在问题:1、重油锅炉未安装治理设施，废气直排；2、重油储油罐有油外溢，未安装油气回收装置。	现场排查，该单位已完成整改。	未发现新的环境问题。
环督函【2017】3号 9-T017-SX	尖草坪区	山西九品家具有限公司	现场检查时该公司正在生产。存在问题:1.抛光生产线布袋除尘装置未运行，废气直排；2.涂装车间未安装VOCs治理设施，废气直排。	现场排查，该单位已完成整改。	喷涂工序已拆除，未发现新的环境问题。

环督函【2017】5号 10-D009-SX	尖草坪区	鑫日昌汽修厂	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 喷漆房未拆除，未安装废气治理设施；2. 现场有喷漆迹象，刚喷完漆的车辆停放在喷漆房外。	现场排查，该单位已完成整改。	喷漆房已拆除，未发现新的环境问题。
环督函【2017】5号 10-D010-SX	尖草坪区	高升汽修	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 喷漆房未拆除，未安装废气治理设施；2. 现场有喷漆迹象，待喷漆车辆停放在喷漆房外。	现场排查，该单位已完成整改。	喷漆房已拆除，未发现新的环境问题。
环督函【2017】5号 10-D011-SX	尖草坪区	陈红梅蘑菇种植场	现场检查时，该单位燃煤炉窑种植使用，炉窑未安装污染防治设施，废气直排。	现场排查，该单位已完成整改。	燃煤炉窑已拆除，未发现新的环境问题。
环督函【2017】5号 10-D012-SX	尖草坪区	太原市市政工程总公司沥青拌合站	现场检查时该企业未生产，企业有一台3蒸吨燃煤锅炉未在当地燃煤锅炉淘汰名单内，锅炉烟道及蒸汽管道未切断，可以随时恢复使用。	现场排查，该单位已完成整改。	燃煤锅炉已拆除，未发现新的环境问题。
环督函【2018】4号 22-D179-SX	尖草坪区	童星幼儿园	存在问题：食堂餐饮炉灶未配套油烟处理设施。	现场排查，该单位已完成整改。	未发现新的环境问题。