

## 古交市强化督查“回头看”排查台账

报送单位：古交市环境保护局

日期：2018年6月14日

序号	责任单位	污染源名称	主要问题	现场排查情况	发现问题整改情况
14-D481-SX	古交市	古交市第五小学	现场检查发现，该处有1.5和1蒸吨锅炉各一台，未使用，具备使用条件，在当地燃煤锅炉淘汰名单内。存在问题：1.未拆除锅炉，未拆除烟囱，未切割烟道；2.该锅炉位于建成区内，根据《山西省太原市2017-2018年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案》，要求在10月底前完成燃煤锅炉淘汰。	已整改完成	现场未发现问题
14-D482-SX	古交市	古交市第一小学校	现场检查发现，该处有1台0.5蒸吨的锅炉未使用，具备使用条件，在当地燃煤锅炉淘汰名单内。存在问题：1.未拆除锅炉，未拆除烟囱，未切割烟道，未完成淘汰；2.该锅炉位于建成区内，根据《山西省太原市2017-2018年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案》，要求在10月底前完成燃煤锅炉淘汰。	已整改完成	现场未发现问题
14-D483-SX	古交市	古交市第一中学校	现场检查，该处有1台2蒸吨的锅炉未使用，具备使用条件，在当地燃煤锅炉淘汰名单内。存在问题：1.未拆除锅炉，未拆除烟囱，未切割烟道，未完成淘汰；2.该锅炉位于建成区内，根据《山西省太原市2017-2018年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案》，要求在10月底前完成燃煤锅炉淘汰。	已整改完成	现场未发现问题
14-D484-SX	古交市	古交市汾河东160米热力管线项目工地	现场检查时，该建设项目正在施工。存在问题：未落实出入车辆清洗、未落实物料堆放覆盖、未落实湿法作业，未落实“六个百分百”要求。	已整改完成	现场未发现问题
14-D485-SX	古交市	古交市福泰新洗煤有限公司	现场检查时该公司正在生产。存在问题：散煤出口处未安装车辆清洗设施。	已整改完成	现场未发现问题

14-D486-SX	古交市	古交市汇丰源选煤有限公司	现场检查时该公司正在生产。存在问题：车辆进出口未安装清洗设施。	已整改完成	现场未发现问题
14-D487-SX	古交市	古交市姬家庄村火点	2017年10月31日14时19分，太原市古交市姬家庄村居民区露天焚烧落叶垃圾。	已整改完成	现场未发现问题
14-D488-SX	古交市	古交市嘉亿煤业有限公司	现场检查时，该公司未生产，属煤炭行业。存在问题：1. 煤炭仓库未密封，厂区内物料露天堆放、未苫盖；2. 煤厂出入口未安装车辆清洗装置设施。	已整改完成	现场未发现问题
14-D489-SX	古交市	古交市景阳煤业有限公司	现场检查发现，该处有1台2蒸吨的锅炉未使用，具备使用条件，在当地燃煤锅炉淘汰名单内。存在问题：1. 未拆除锅炉，未拆除烟囱，未切割烟道，未完成淘汰；2. 该锅炉位于建成区内，根据《山西省太原市2017-2018年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案》，要求在10月底前完成燃煤锅炉淘汰。	已整改完成	现场未发现问题